

Bericht über die Überwachung nach § 9 Abs. 5 IZÜV

Stammdaten			
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	772	Landratsamt Augsburg 6323/01
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	772	Landratsamt Augsburg 6323/01
Betreiber	[Name]	Osram GmbH	
Standort	[Bezeichnung]		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Mittelstetter. Weg 2, 86830 Schwabmünchen	
Anlage	EMAS [X]	ISO 14001 ff (+) [X]	
	[Bez.]	Eigenständige Abwasserbehandlungsanlage IED-Betrieb	
	[4.BImSchV] ¹ , [IE-RL] ¹	4.1.16	4.2.e

Überwachung			
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate] 36
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	27.09.2022	angekündigt [J/N]
	vollständig [X]		
Prüfumfang	Schwerpunkte [X]	X	
	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Anforderungsliste ² [X]		
	Schwerpunktprogramm [X]		
Ergebnis	Mängel [J/N]	nein	Anordnung [X]
			Stilllegung [X]

Festgestellte Mängel und resultierende Maßnahmen			
Mangel	Behebung		Überprüfung erfolgt ...
	Maßnahme	gesetzter Termin	durch (Organisation) am

Sonstige Ergebnisse / Beobachtungen / Feststellungen

Meldungen an Behörde / Dienststelle

Bemerkungen für nächste Überwachung

¹ Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL

² auch Bestattungsgenehmigungen (vergl. Rand-Nr. 122 VBBImSchG 2.0/1998)