

# Überwachungsbericht für E-Anlagen<sup>1</sup>

Stammdaten				
<b>Gen.-Behörde</b>	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	772	LRA Augsburg	55.8-III-CA-GLS-IE 2021
<b>Überw.-Behörde</b>	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	772	LRA Augsburg	
<b>Betreiber</b>	[Name]	CABB GmbH		
<b>Standort</b>	[Bezeichnung]			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Ludwig-Hermann-Str. 100	86368	Gersthofen
	<b>EMAS [X]</b>		<b>ISO 14001 ff (+) [X]</b>	
<b>Anlage</b>	[Bez.]	Anlage zur Herstellung von Glykolsäure (GLS)		
	[4.BImSchV] <sup>2</sup> , [IE-RL] <sup>2</sup>	4.1.2		4.1.b

Überwachung				
<b>Grund</b> (ggf. Anm.)	<b>Regelüberwachung [X]</b>	X	<b>Turnus [Monate]</b>	36
	<b>Anlassüberwachung [X]</b>		<b>Art des Anlasses:</b>	
<b>Termin</b> (ggf. Anm.)	<b>Datum [tt.mm.jj]</b>	18.03.2021	<b>angekündigt [J/N]</b>	J
<b>Prüfumfang</b> §§ 52 und 52a BImSchG	<b>umfassend [X]</b>	X		
	<b>Schwerpunkte [X]</b>			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]				
<b>Prüfgrundlage</b> (ggf. Anm.)	<b>Bescheid(e), Anzeige(n) [X]</b>	X		
	<b>Anforderungsliste [X]</b>			
	<b>Schwerpunktprogramm [X]</b>			
<b>Ergebnis</b>	<b>Mängel [J/N]</b>	N	<b>Anordnung [X]</b>	<b>Stilllegung [X]</b>

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt	
			durch (Organisation)	am

<sup>1</sup>Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

<sup>2</sup>Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL